



CAMPER & NICHOLSON 303

ESPECIFICACIONES, EQUIPO E INFORMACIÓN

Modelo	303
Astillero	Camper & Nicholson
Año	1979
Localización	Puerto Sherry, El Puerto de Santa María (Cádiz)
Bandera	Española
Precio	17.500 Euros
Impuestos	
Material del casco	Fibra de Vidrio
Diseñador	

DIMENSIONES

Eslora	9,23 m
Manga	3,12 m
Calado	1,70 m
Desplazamiento	2.948 Kg
Superficie Vélica	
Quilla	

MOTORIZACIÓN

Motor	YANMAR 2QM15
Tipo	15 Cv
Capacidad Combustible	35 L
Capacidad Agua	150 L
Hélice	

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Cabinas	2
Literas	5
Baños	1

EQUIPAMIENTO

Electrónica	Piloto automático RAYMARINE. Emisora VHF NAVICOM Equipo de Viento RAYMARINE nuevo 2017 Radio FM.
Electricidad	Motor YANMAR 2QM15 recién sacado. Pintada sentina e insonorizada cámara de motor. Revisión general y cambio de aceite, filtros, correas, alternador , y todos los manguitos y consumibles. Escape y silencioso nuevo. Instalación de 220v. Cargador de baterías. Calentador eléctrico para agua caliente. 2 Baterías nuevas (Diciembre 2017) con desconectores individuales. Cuadro eléctrico completo con tomas de 12v y 220v en mesa de cartas.
Equipo de Cubierta	Enrollador de génova FURLEX

	<p>Equipo de ancla CQR, de 12 kilos, nuevo con cadena (nueva 2017) 2 Winches de drizas. 2 Winches de Génova. 2 de Spiner Tangón de aluminio Extensor de caña de aluminio Mesa plegable en bitácora. Toldilla Ducha en bañera (agua fría) Tangón Gran cofre de estiba. Escalera de baño en popa</p>
Confort	<p>Camarote independiente doble en proa. Baño con ducha y agua caliente. Salón con mesa central de alas abatibles y dos asientos largos. Una litera en el salón y una conejera tras la mesa de cartas. Cocina completa con nevera eléctrica y horno de gas</p>
Velas	<p>Génova enrollable (nueva 2017) 130% Mayor con sables (nueva 2017) Escotas nuevas. Foque de viento Spiner Funda de mayor</p>
Documentación	<p>Al día. Lista 7ª Española. ITB hasta diciembre 2022. Material de seguridad al día para Zona 4 . Despachado para 6 personas.</p>
Mantenimiento	<p>Mantenimiento completo e impecable de maderas interiores. Todos los metacrilatos laterales y de las escotillas cambiados en Diciembre 2017.</p>
Observaciones	<p>Para más fotos de interior y exterior contactar. Se estudia aceptar barco como parte de pago. Amarre pagado en Puerto Sherry hasta el 17 de mayo 2018</p>





























